

安全旁站监理记录表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-001

现场工作内容		1#厂房屋顶导轨吊装	
作业地点		广东新南达电缆实业有限公司厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求, 吊车四个支点的稳定性, 吊装绳索的完好性和规格, 设备四个吊点的平衡性。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥, 同时做好了安全施工技术交底。	
	平面布置	吊装现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列, 以最佳位置进行吊装作业, 四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全措施	现场参与施工人员佩戴安全帽, 现场施工区域设有警戒线, 施工过程中的道路禁止通行, 并有专职安全员看守。	
现场主要问题	支架导轨吊装过程中, 吊装区域未设置警示标示牌		要求专职安全人员做好现场的安管理工作, 监督现场问题的整改
	整改结果: 通过对现场人员的安全培训及监督, 已完成整改工作		复验意见: 经现场复查, 整个吊装施工区域已做警戒线隔离及警示标示牌已完成
旁站时间	开始	2018 年 10 月 24 日 8 时 23 分	对应作业
	结束	2018 年 10 月 24 日 11 时 00 分	
			正常吊装
			材料顺利吊装到位

旁站监理人员 (签名): 徐文平

作业负责人 (签名): 郭昭平



由 扫描全能王 扫描创建