

安全旁站监理记录表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-JXMB-002

现场工作内容		3#、4#厂房屋面材料吊装	
作业地点		广东新南达电缆实业有限公司厂区内	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位满足设备吊装要求, 吊车四个支点的稳定性, 吊装绳索的完好性和规格, 设备四个吊点的平衡性。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工项目部派专职安全员及专业吊装人员在现场指挥, 同时做好了安全施工技术交底。	
	平面 布置	吊装现场地势开阔、适宜大型车辆停放。吊车和运输车辆南北平行排列, 以最佳位置进行吊装作业, 四周没有影响吊装作业的建筑或电杆、电线。	
	安全 措施	现场参与施工人员佩戴安全帽, 现场施工区域设有警戒线, 施工过程中的道路禁止通行, 并有专职安全员看守。	
现场 主要 问题	材料吊装过程中, 吊钩下方施工人员未及时进行躲避		监理 有关 措施
	整改结果: 通过对现场人员的安全培训及监督, 吊装过程中已杜绝该现象		
旁站 时间	开始	2018年10月31日12时10分	对应 作业
	结束	2018年10月31日13时20分	
		正常吊装	
		材料顺利吊装到位	

旁站监理人员 (签名): 张海龙

作业负责人 (签名): [Signature]

