

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

编号: ZHJL-HDPZ-01

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

现场工作内容		吊卸旁站	
作业地点		宿迁恒达纺织有限公司内	
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	技术交底已到位 安全员一名 安全监理工程师一名 卸装人员若干	
	平面布置	吊机操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 导轨材料	
	安全措施	安全帽、指示牌、施工警戒线等	
现场主要问题	未设置安全吊装区域; 个别 吊装人员未按要求佩戴安全带		监理单位 整改措施 现场要求立即停止吊卸, 并进行整改。
	整改结果: 已整改		
旁站时间	开始	2018 年 10 月 28 日 15 时 30 分	对应作业
	结束	2018 年 10 月 28 日 17 时 0 分	
			正常
			正常

旁站监理人员 (签名): 李瑞卿

作业负责人 (签名): 叶东