

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDPZ-03

现场工作内容		吊卸旁站			
作业地点		宿迁恒达纺织有限公司内			
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	技术交底已到位 安全员一名 安全监理工程师一名 卸装人员若干			
	平面 布置	吊机操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 夹具、格栅板材料			
	安全 措施	安全帽、指示牌、施工警戒线等			
现场 主要 问题			监 理 有 关 措 施		
	整改结果:			复验意见:	
旁站 时间	开始	2018 年 11 月 16 日 14 时 30 分		对 应 作 业	正常
	结束	2018 年 11 月 16 日 16 时 0 分			正常

旁站监理人员 (签名): 郭瑞卿

作业负责人 (签名): 叶东雨