

安全旁站监理记录表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XCYT-004

现场工作内容		组件吊装			
作业地点		厂房南北两侧			
作业项目 主要危险分析		高空坠物； 钢绳断裂，物品脱落。			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应资格，施工人员已签订安全协议； 3、施工前已进行全员安全交底。			
	平面布置	1、施工现场 4 施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过， 监理人员进行安全旁站并做记录； 2、施工区域总体布置满足安全施工要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、作业时禁止行人从吊装货物下通过； 4、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。			
现场主要问题			监理有关措施		
	整改结果：			复验意见：	
旁站时间	开始	2018年11月17日8时0分		对应作业	开始前人、料、法、环良好
	结束	2018年11月17日16时0分			作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员（签名）：孙金龙

作业负责人（签名）：蔡明