


# 安全旁站监理记录表

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-AQPZ-001

|                |       |                                    |                     |
|----------------|-------|------------------------------------|---------------------|
| 现场工作内容         |       | 支架、负重块吊装                           |                     |
| 作业地点           |       | 厂房屋顶                               |                     |
| 作业项目<br>主要危险分析 |       | 高空作业、坠物                            |                     |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理  | 施工现场由现场负责人指挥支架、负重块吊装，安全员到位         |                     |
|                | 平面布置  | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。 |                     |
|                | 安全措施  | 施工现场按照施工方案和安全措施进行施工。               |                     |
| 现场主要问题         | 无     |                                    | 监理有关措施<br><br>复验意见： |
|                | 整改结果： |                                    |                     |
| 旁站时间           | 开始    | 2018 年 11 月 14 日<br>08 时 17 分      | 对应作业                |
|                | 结束    | 2018 年 11 月 14 日<br>17 时 04 分      |                     |
|                |       | 支架、负重块吊装                           |                     |
|                |       | 支架、负重块吊装                           |                     |

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：