


旁站监理记录表

工程名： 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

日期及气候: 2018年11月26日 晴	工程地点: 邓州市三贤路永泰棉纺有限公司
旁站监理的部位及工序: 南区组件吊装	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:30
<p>施工情况:</p> <p>1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。</p> <p>2、主要设备: 吊车一辆 (规格25吨)</p> 	

监理情况:

- 1、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。
- 2、机械设备已检查验收性能良好。

发生情况:

无

处理意见:

无

施工企业: 先能电力工程有限公司 项目经理部: 仲小龙 质检员 (签字): 于成 2018年11月26日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构: 邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目监理项目部 旁站监理人员 (签字): 2/56 2018年11月26日
---	--

