安全旁站监理记录表

工程名称：榆林市横山区 19.6MWp 联村光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-YLFP-AQPZ-001

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="4">光伏区材料支架吊卸</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="4">光伏区</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目主要危险分析</td><td colspan="4">吊车倾覆、吊索断裂、吊车回转半径伤人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="4">1、吊装安全交底完成；
2、安全员到场；
3、司索持证上岗；
4、施工班长到场；</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="4">1、吊索检查无损伤；
2、吊车站位符合要求，支撑用枕木垫实；
3、吊装区设置安全警示标志，警戒线；</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="4">1、安全帽正确佩戴；
2、劳保用品正常使用；
3、安全措施执行良好；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">多名无关人员在场</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td colspan="2">1、无关人员未清理出场不得吊装；
2、安全防护措施未到位不得吊装；
3、指挥人员未到场不得吊装</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：
无关人员清离现场</td><td colspan="2">复验意见：
可以作业</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td colspan="2">2018 年 11 月 20 日</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>光伏区支架材料吊卸</td></tr>
<tr><td>结束</td><td colspan="2">2018 年 11 月 20 日</td><td>当班施工结束</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：赵顺

作业负责人（签名）：杨晓鹏