

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
 编号：ZHJL-AQPZ-008

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		高空坠物； 钢绳断裂，物品脱落。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求； 2、施工人员具有相应资格，施工人员已签订安全协议； 3、施工前已进行全员安全交底。	
	平面布置	1、施工现场 4 施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过， 监理人员进行安全旁站并做记录； 2、施工区域总体布置满足安全施工要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核，方案满足施工要求； 2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 3、作业时禁止行人从吊装货物下通过。	
现场主要问题	无		无
	整改结果： 无		施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障； 作业时禁止行人从吊装货物下通过。
旁站时间	开始	2019 年 2 月 26 日 9 时 0 分	对应作业
	结束	2019 年 2 月 26 日 16 时 0 分	
		开始前人、料、法、环良好 作业完成后“工完、料净、场清”	

旁站监理人员（签名）：孙金龙

作业负责人（签名）：张同军