


安全旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-011

现场工作内容		光伏组件卸车	
作业地点		光伏组件安放场区	
作业项目 主要风险分析		叉车卸车及施工人员的施工安全	
施工现场安全 文明施工 施工评价	组织 管理	现场监理旁站人员及施工单位管理人员 1 人，施工人员 3 人；已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。	
	平面 布置	施工作业区为材料放置点，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。	
	安全 措施	入场施工人员必须佩戴安全帽；	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2019 年 01 月 05 日 14 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 01 月 05 日 15 时 30 分	
		现场物料混乱，人员分工不明	
		物料码放整齐，人员安排明确	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。