

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH11-AQFZ-024

现场工作内容		组件、汇流箱、低压交流电缆吊装			
作业地点		车间门口场地			
作业项目 主要风险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否有损，吊装过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊臂周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否全帽佩戴			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通 施工人员已进行技术交底			
	平面 布置	管理人员就位，在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定			
	安全 措施	各相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便实时掌握吊装情况，在吊车作业区域设立安全警戒线			
现场 主要 问题		无		监理 有关 措施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员需时刻注意在吊装时吊臂下是否有人
		无			复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站 时间	开始	2019 年 4 月 25 日 9 时 00 分		对应 作业	现场准备工作到位
	结束	2019 年 4 月 25 日 15 时 30 分			现场管理工作完善

旁站监理人员：刘晨瑞

作业负责人：顾有基

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。