

安全旁站监理记录表

工程名称：3.5442兆瓦分布式光伏发电项目

编号：004

现场工作内容		屋面工程材料逆变器，组件支架吊装旁站			
作业地点		1#，3#，4#，5#，6#，7#，车间屋面吊装			
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	屋面材料吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，拆除施工人员已有登高证，安全员在岗位监护。			
	平面布置	拆除范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，安排专人安全防护。			
	安全措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。			
现场主要问题	1,发现局部警戒线未好拉		监理有关措施	1,现场督促整改，警戒线已拉好	
	整改结果： ,现场督促整改，警戒线已拉好			复验意见： ,现场督促整改，警戒线已拉好	
旁站时间	开始	2018 年 12 月 12 日 8 时 7 分		对应作业	正常
	结束	2018 年 12 月 12 日 18 时 6 分			正常

旁站监理人员（签名）：郭光禧

作业负责人（签名）：黄根红

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

