

安全旁站监理记录表

工程名称： 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号： 006

现场工作内容		1#2#3#箱变就位吊装旁站		
作业地点		1#3#6#车间就位吊装		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，拆除施工人员已有登高证，安全员在岗位监护。		
	平面 布置	吊装范围内已拉警界线，警示标志已竖在明显地方，按排专人安全防护。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	1,发现局部警界线局部未拉好拉		监理 有关 措施	1,现场督促整改，警界线已拉好
	整改结果： ,现场督促整改，警界线已拉好			复验意见： ,现场督促整改，警界线已拉好
旁站 时间	开始	2018 年 12 月 28 日 12 时 37 分	对应 作业	正常
	结束	2018 年 12 月 28 日 15. 时 16 分		正常

旁站监理人员（签名）： 郭光禧 作业负责人（签名）：黄根红

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

1#箱变



2#箱变



3#箱变

