

安全旁站监理记录表

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目 编号: WLY-AQPZ-003

现场工作内容		经开物流园水泥屋顶组件、支墩、建筑垃圾吊装		
作业地点		经开物流园		
作业项目 主要危险分析		经开物流园流动性大, 现场杂物较多, 从屋面吊装至道路危险系数高		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 人员 4 人, 现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。		
现场 主要 问题	现场没有任何安全警示标识		指定专人指挥, 且疏导交通, 避免高空坠物	
	整改结果: 设立安全警示牌, 传呼机指挥			复验意见: 已按要求整改完毕。
旁站 时间	开始	2019 年 3 月 5 日 8 时	对应 作业	叉车二次转运
	结束	2019 年 3 月 5 日 9 时		

旁站监理人员 (签名): 王元

作业负责人 (签名): 罗帆

2019年3月5号