

安全旁站监理记录表

工程名称: 助残扶贫分布式光伏发电项目 (连云港市)

编号: ZHJL-PZJL-001

现场工作内容		屋面吊装	
作业地点		李埝乡	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人,起重机失稳,物体打击,吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1.现场屋面及地面共配置施工人员3人,原材料吊装到屋面,满足现场施工需要。 2.吊装方案已制定,并以进行安全技术交底。 3.安全负责人已到位,并配有专人指挥。	
	平面 布置	1.施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2.场地为混凝土硬化路面,满足作业要求,安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1.安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2.吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3.吊机使用中回转半径内严禁站人。 4.严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5.严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6.现场设置表示牌,严禁无关人员进入现场。	
现场主要问 题	符合要求		符合要求
	整改结果:	监理 有关 措施	复验意见:
旁站 时间	开始	2019年3月8日9时0分	对应 作业
	结束	2019年3月8日16时0分	

旁站监理人员(签名):

徐文平

作业负责人(签名):

许维锦