

安全旁站监理记录表

工程名称: 助残扶贫分布式光伏发电项目 (连云港市)

编号: ZHJL-PZJL-004

现场工作内容		屋面吊装	
作业地点		班庄镇屋面	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 现场屋面及地面共配置施工人员 3 人, 原材料吊装到屋面, 满足现场施工需要。 2. 吊装方案已制定, 并以进行安全技术交底。 3. 安全负责人已到位, 并配有专人指挥。	
	平面 布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2. 场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2. 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3. 吊机使用中回转半径内严禁站人。 4. 严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5. 严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6. 现场设置表示牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	符合要求		监理 有关 措施 复验意见:
	整改结果:		
旁站 时间	开始	2019年4月1日9时0分	对应 作业 正常吊装 材料吊装到位
	结束	2019年4月1日16时0分	

旁站监理人员 (签名):

徐汉平

作业负责人 (签名):

许维锦