


安全旁站监理记录表

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容	宽厚板屋面吊装支架		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；屋面堆放；		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	6名施工人员及1名吊装车司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面平整，无塌方隐患	
	安全措施	设置警示带，工人佩戴安全帽	
现场主要问题	路面可能经过车辆；信号员未持证		监理有关措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面经过车辆；要求施工方尽快办理信号员指挥证		
旁站时间	开始	2019年05月12日09时	对应作业
	结束	2019年05月12日12时	

旁站监理人员（签名）：秦福军 2019.05.12

作业负责人（签名）：周强

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。