


安全旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-AQPZ-08

日期及气候：2019年05月17日 晴	工程地点：河南省浙商纺织有限公司
旁站监理的部位及工序：二次舱设备、4台箱变吊装	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：16:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场总负责人1名，技术人员3名，安全员2名，项目部其他管理人员均在岗旁站指导。 2. 设备于凌晨到达现场，因进入3#箱变现场通道受限，中午项目部人员采用叉车对厂区砂包进行拆除，满足挂车正常倒车及前进。 3. 上午吊车进场，采用75t、25t吊车 4. 作业人员共计8人，其中工作负责人（监护人）1人，吊车司机及指挥4人，记录人员1人。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→吊车支起→设备底部焊接切除→吊杠、钢丝绳固定至设备底部吊装点→吊装至设备基础平台	
监理情况： 1. 安全员已到位，1#箱变因平台厂房旁存在高压线，安全隐患较大，我单位要求采用75t吊车吊装 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带、特种作业人员持证上岗。 3. 4#箱变因处于低洼地，设备车辆无法进入，要求采用铺设钢板 4. 施工过程符合方案及现场指导要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）  2019年8月31日	



