


安全旁站监理记录表

项目名称: 蚌埠海吉星 3.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: CZZH-AQPZ-006


现场工作内容		组件卸车、吊装		
作业地点		水果区		
作业项目 主要危险分析		物体打击、交通事故		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥组件卸车, 安全员到位		
	平面布置	施工现场布置满足施工安全要求, 施工现场安全文明施工管理满足规定要求。		
	安全措施	施工现场按照施工方案和安全措施进行施工。		
现场 主要 问题	1、开始组件吊装配合不好; 2、吊装时, 人站在吊机大臂下面。		进行安全文明教育、按规范要求进行作业。 复验意见:	
	整改结果: 1、重新调配人员, 合理分工; 2、吊装时避开大臂。			
旁站 时间	开始	2019 年 10 月 11 日 8 时 30 分	对应 作业	屋面组件安装。
	结束	2019 年 10 月 11 日 11 时 30 分		屋面组件安装。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：



水果区组件卸车



20#组件吊装



现场旁站