

安全旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

编号：GFDZJBM22-01

现场工作内容		光伏支架、电缆、光伏组件吊装作业	
作业地点		喜临门厂房光伏区	
作业项目 主要危险分析		车辆伤害、高空坠落、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、现场人员配置 <u>5</u> 人，是否满足现场施工需求 (☒ 是 ☐ 否) 2、工作票签发 (☐ A票 ☐ B票)，人员签字是否齐全 (☒ 是 ☐ 否) 3、安全技术交底是否进行 (☒ 是 ☐ 否) 4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 (☒ 是 ☐ 否)	
	平面布置	1、作业区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 (☒ 是 ☐ 否)	
	安全措施	1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 (☒ 是 ☐ 否) 2、安全保证措施现场是否执行到位 (☒ 是 ☐ 否) 3、现场安全设施配置 (☒ 安全帽 ☒ 安全绳 ☐ 软梯 ☒ 安全防护网 ☐ 速差器)	
现场主要问题	1. 吊运作业时未设警示牌 2. 登高作业人员未戴安全防护用具		现场要求立即整改。
	整改结果： 已完成		复验意见： 整改完毕
旁站时间	开始	2019年3月29日8时20分	对应作业
	结束	2019年3月29日17时30分	
		吊运开始 吊运结束	

旁站监理人员（签名）：

李云

作业负责人（签名）：

李永明



扫描全能王 创建