

安全旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

编号：GFDZJBM22-02

|                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 现场工作内容               |                | 1#、2#、3#箱变基础底板混凝土浇筑作业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 作业地点                 |                | 喜临门厂房光伏区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 作业项目<br>主要风险分析       |                | 车辆伤害、触电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理           | 1、现场人员配置 <u>6</u> 人，是否满足现场施工需求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、工作票签发 ( <input type="checkbox"/> A票 <input type="checkbox"/> B票)，人员签字是否齐全 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3、安全技术交底是否进行 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>4、施工负责人，安全监护人是否到场到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) |                               |
|                      | 平面布置           | 1、工作区平面布置总体情况是否符合作业指导书要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求 ( <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|                      | 安全措施           | 1、安全防护用品和安全设施的投入是否满足作业要求 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>2、安全保证措施现场是否执行到位 ( <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)<br>3、现场安全设施配置 ( <input type="checkbox"/> 安全帽 <input type="checkbox"/> 安全绳 <input type="checkbox"/> 软梯 <input type="checkbox"/> 安全防护网 <input type="checkbox"/> 速差器)                                                                              |                               |
| 现场主要问题               | 个别施工人员未正确佩戴安全帽 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 口头要求立即整改。<br><br>复验意见：<br>已整改 |
|                      | 整改结果：<br>整改完成  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| 旁站时间                 | 开始             | 2019年4月7日12时30分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 对应作业<br>浇筑开始<br><br>浇筑结束      |
|                      | 结束             | 2019年4月7日15时30分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |

旁站监理人员签名：[签名]

作业负责人（签名）：[签名]



扫描全能王 创建