


安全旁站监理记录表

工程名称：河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目 编号：XTZH-ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		1#厂房 A、B 区桥架吊运至屋面	
作业地点		志和玻璃场区	
作业项目 主要危险分析		吊运过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	10、施工方案已审批，方案满足施工要求。 11、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 12、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	10、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 11、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 12、吊车就位支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	无	监理有关措施	要求现场严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果： 无		复验意见：
旁站时间	开始	对应作业	桥架屋面吊运
	结束		吊运完成，吊车撤离。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：