

安全旁站监理记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-AQ-010

现场工作内容		1#风机基础浇筑。	
作业地点		1#风机位。	
作业项目 主要危险分析		1. 设备进场: 扩拉遭车辆碰撞损坏及人员伤亡等。 2. 浇筑、振捣振捣棒: 机械伤害、触电。 3. 基础浇筑防护、模板稳定性: 人员摔伤。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥施工, 施工前经有安排专职安全员进行现场安全监督全程监督跟踪, 基础浇筑防护措施符合要求, 现场警示牌悬挂到位, 安全管理制度完善, 施工过程中进行了安全技术交底, 作业人员安全防护用品穿戴齐全, 设备操作人员持证上岗。	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2. 现场布置合理, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明施工管理规定要求。	
	安全措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2. 现场设置警示牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	符合要求	监理 有关 措施	符合要求
	整改结果:		复验意见:
旁站时间	开始	2020年03月29日09时30分	对应作业
	结束	2020年03月30日22时00分	
		浇筑混凝土工作。 混凝土浇筑完成。	

旁站监理人员(签名): 李书会

作业负责人(签名):

注: 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建