

# 安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-014

|                                  |            |                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容                           |            | 基础环吊卸                                                                                                                                                                                |                |
| 作业地点                             |            | 10#、15#风机位                                                                                                                                                                           |                |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |            | 1、高空坠落<br>2、物体打击<br>3、起重机失稳<br>4、吊卸物件失稳                                                                                                                                              |                |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理   | 1、现场地面共配置施工人员 6 人，基础环从货车吊运至 10#风机平台空闲位置，15#风机位道路旁空闲位置，满足现场施工需要。<br>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。                                                                      |                |
|                                  | 平面<br>布置   | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、场地为硬化路面，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                                                       |                |
|                                  | 安全<br>措施   | 1、安全防护用品，设施的投入使用满足作业要求。<br>2、检查吊运人员资质 (齐全)，机械设备运行 (良好)。<br>3、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。<br>4、吊机使用中回转半径内严禁站人。<br>5、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。<br>6、严禁在被运输，吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。<br>7、现场设置标志牌，严禁无关人员进入现场。 |                |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无          |                                                                                                                                                                                      | 监理<br>有关<br>措施 |
|                                  | 整改结果：<br>无 |                                                                                                                                                                                      |                |
| 旁站<br>时间                         | 开始         | 2020 年 5 月 21 日 14 时 10 分                                                                                                                                                            | 对应<br>作业       |
|                                  | 结束         | 2020 年 5 月 21 日 16 时 30 分                                                                                                                                                            |                |
|                                  |            | 吊卸开始<br>吊卸结束                                                                                                                                                                         |                |

旁站监理人员 (签名)：任远成

作业负责人 (签名)：路红军



扫描全能王 创建