

安全旁站监理记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-AQ-008

现场工作内容		综合配电楼顶板、事故油池浇筑	
作业地点		升压站	
作业项目 主要危险分析		1. 混凝土泵车、吊车进场：护栏管线遭车辆碰撞碾压损坏和人员遭车辆伤害； 2. 混凝土浇筑、操作振捣棒：机械伤害、触电； 3. 基坑临边防护、模板稳固性：人员摔伤；	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	施工现场由现场负责人指挥施工。施工单位有安排专职安全员进行现场监护及安全监理全程监督跟踪，基坑临边防护措施符合要求，现场警示牌悬挂到位，安全管理制度已落实，施工前已进行了安全技术交底工作，个人安全防护用品穿戴整齐，吊车操作员持证上岗。	
	平面布置	1. 施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2. 现场布置合理，满足作业要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2. 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3. 吊机使用中回转半径内严禁站人。 4. 严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5. 严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6. 现场设置表示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	符合要求		监理有关措施 复验意见：
	整改结果：		
旁站时间	开始	2019年10月20日12时30分	对应作业
	结束	2019年10月20日15时30分	
		混凝土浇筑开始 混凝土浇筑完成	

旁站监理人员（签名）：

徐伟

作业负责人（签名）：

路红军