

安全旁站监理记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-A&-013

现场工作内容		17#风机基础浇筑砼。	
作业地点		17#风机位。	
作业项目 主要风险分析		1. 混凝土进场: 防护栏杆碰撞碾压损坏, 人员遭车辆伤害: 2. 砼浇筑: 操作振捣棒: 机械伤害, 触电: 3. 基坑临边防护: 模板稳定性: 人员摔伤:	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位有安排专职安全员进行现场监护安全强度, 全程监督跟踪, 基坑临边防护措施符合要求, 现场警示牌悬挂到位, 安全管理制度已落实, 施工前已进行了安全技术交底, 作业人员安全防护用品穿戴齐全。	
	平面 布置	1. 施工区平面布置符合作业指导书要求。 2. 现场布置合理, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1. 安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2. 现场设置警示牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	现场发电机未做接地		监理 有关 措施 复验意见 符合要求。
	整改结果: 施工单位专职人员即时整改。		
旁站 时间	开始	2020 年04月09日 17时30分	对应 作业
	结束	2020 年04月09日 11时30分	
		砼浇筑准备工作 砼浇筑完成。	

旁站监理人员(签名): 朱芳名

作业负责人(签名):

注: 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建