

安全旁站监理记录表

工程名称：华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号：XXGF-002

|                      |          |                                                            |                |       |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 现场工作内容               |          | B3 楼支架基础吊装                                                 |                |       |
| 作业地点                 |          | B3 楼                                                       |                |       |
| 作业项目<br>主要危险分析       |          | 1) 轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2) 吊装过程中钢丝绳断裂<br>3) 刹车失灵重物滑落；4) 高处坠落。    |                |       |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理 | 管理人员 1 人、施工人员 14 人<br>已落实安全技术交底<br>已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。 |                |       |
|                      | 平面<br>布置 | 符合安全文明施工标准化管理规定的要求                                         |                |       |
|                      | 安全<br>措施 | 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。   |                |       |
| 现场<br>主要<br>问题       | 符合安全文明施工 |                                                            | 监理<br>有关<br>措施 | 复验意见： |
|                      | 整改结果：    |                                                            |                |       |
| 旁站<br>时间             | 开始       | 2019 年 7 月 13 日 9 时 00 分                                   | 对应<br>作业       | 良好    |
|                      | 结束       | 2019 年 7 月 13 日 11 时 0 分                                   |                | 良好    |

旁站监理人员（签名）：陈、海

作业负责人（签名）：许启

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。