

## 安全旁站监理记录

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-JAQ2-005

|                                  |          |                                                            |                |                                                  |    |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----|
| 现场工作内容                           |          | 1号屋面吊装组件                                                   |                |                                                  |    |
| 作业地点                             |          | 1号厂房北侧                                                     |                |                                                  |    |
| 作业项目<br>主要危险分析                   |          | 起吊导轨，起吊器具检查，安全防护用品。                                        |                |                                                  |    |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 监理、业主、总包、分包负责人到位，配安全指挥员 2 人，辅助工 4 人，佩戴安全帽，业主安保部派出专职人员协助吊装。 |                |                                                  |    |
|                                  | 平面<br>布置 | 现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。                                        |                |                                                  |    |
|                                  | 安全<br>措施 | 能满足。起吊时人员撤离，起吊完成后人员扶正放平。警示带放置符合要求。                         |                |                                                  |    |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 无        |                                                            | 监理<br>有关<br>措施 | 经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有效证件。<br>车号：豫 G63969 |    |
|                                  | 整改结果：无   |                                                            |                | 复验意见：无                                           |    |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2019 年 12 月 11 日 9 时 00 分                                  |                | 对应<br>作业                                         | 正常 |
|                                  | 结束       | 2019 年 12 月 11 日 14 时 30 分                                 |                |                                                  | 正常 |

旁站监理人员：李连明

作业负责人：丁松

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

3. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

