


安全旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		支架到场卸货	
作业地点		物料场	
作业项目 主要危险分析		叉车卸料过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场 主要 问题	现场放置场地不平整，容易导致支架失稳。		监 理 有 关 措 施
	整改结果：场地平整支架固定。		口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见： 已按要求整改完毕
旁站 时间	开始	2018年7月31日15时02分	对 应 作 业
	结束	2018年7月31日17时20分	
		支架卸货 支架卸货完成，叉车撤离。	

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 