

安全旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-007

现场工作内容		组件到场卸货	
作业地点		德信厂区	
作业项目 主要危险分析		叉车过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1 施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，叉车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行叉车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好	
现场主要问题	安全措施到位		严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2019年08月22日10时02分	
	结束	2019年08月22日11时30分	
		对应作业	组件材料卸货 904 块 卸货完成，叉车撤离

旁站监理人员（签名）：吴振平

作业负责人（签名）：郭新新