


安全旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-009

现场工作内容		交流电缆展放敷设			
作业地点		1#、2#屋面			
作业项目 主要危险分析		电缆展放过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，高空坠落，物体打击伤害			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。			
	平面布置	1、电缆展放周围用警戒线进行隔离。 2、屋面临边作业人员以配备安全带 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好			
现场主要问题				严格按照安全文明施工标准化的要求施工。 复验意见：	
		整改结果：			
旁站时间	开始	2019年08月25日14时30分		对应作业	电缆展放
	结束	2019年08月25日19时07分			电缆展放敷设完成

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：