安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目　　编号：ZHJL-AQPZ-07

<table>
<tr><td>现场工作内容</td><td colspan="3"> 
三岔口村村级光伏扶贫电站吊装高压动态无功补偿装置</td></tr>
<tr><td>作业地点</td><td colspan="3">三岔口村级电站</td></tr>
<tr><td>作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">信号员、警示带、安全帽、雪后施工路滑。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工
现场
安全
文明
施工
评价</td><td>组织
管理</td><td colspan="2">10 名施工人员及 1 名 25 吨吊车司机；管理人员 1 名；指挥人员 1 名；
施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。</td></tr>
<tr><td>平面
布置</td><td colspan="2">三岔口村村级光伏扶贫电站 SVG 基础四周</td></tr>
<tr><td>安全
措施</td><td colspan="2">设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">施工人员没有佩戴安全帽、防滑鞋。</td><td rowspan="2">监理
有关
措施</td><td>要求现场施工负责人立即给工人配备安全帽、防滑鞋。</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：现场负责人已经给工人配备相应的安全帽、防滑鞋、棉手套。</td><td>复验意见：已经整改</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站
时间</td><td>开始</td><td>2019 年 12 月 14 日 14 时</td><td rowspan="2">对应
作业</td><td>工程机械开始吊卸</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2019 年 12 月 14 日 16 时</td><td>工程机械吊卸结束</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：　　作业负责人（签名）：

注　1. 记录由旁站监理人员填写；

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。