

## 安全旁站监理记录表

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYF-AQPZ-02

|                          |                                                                            |                                                                                               |                                                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 现场工作内容                   | 组件吊装                                                                       |                                                                                               |                                                          |                            |
| 作业地点                     | 厂区内道路                                                                      |                                                                                               |                                                          |                            |
| 作业项目<br>主要危险分析           | 高空坠物；<br>钢绳断裂，物品脱落。                                                        |                                                                                               |                                                          |                            |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工<br>评价 | 组织管理                                                                       | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求；<br>2、施工人员具有相应资格，施工人员已签订安全协议；<br>3、施工前已进行全员安全交底。                           |                                                          |                            |
|                          | 平面布置                                                                       | 1、施工现场 14 施工人员配合施工，安全员组织疏导人群通过，<br>监理人员进行安全旁站并做记录；<br>2、施工区域总体布置满足安全施工要求。                     |                                                          |                            |
|                          | 安全措施                                                                       | 1、编制专项施工方案并报备监理项目部进行审核，方案满足施工要求；<br>2、施工人员在高空作业时需佩戴好安全帽及安全绳，确保人身安全得到保障；<br>3、作业时禁止行人从吊装货物下通过。 |                                                          |                            |
| 现场主要问题                   | 吊装现场未放置安全警戒线。                                                              |                                                                                               | 监理有关措施<br><br>施工人员佩戴 安全帽，地面<br>管理人员要时刻注意在吊装<br>时吊臂下是否有人。 |                            |
|                          | 整改结果：<br><div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">已按要求整改</div> |                                                                                               |                                                          | 复验意见：<br><br>能按照简历里指令执行操作。 |
| 旁站时间                     | 开始                                                                         | 2019 年 9 月 24 日 8 时 0 分                                                                       | 对应作业                                                     | 开始前人、料、法、环良好               |
|                          | 结束                                                                         | 2019 年 9 月 24 日 16 时 0 分                                                                      |                                                          | 作业完成后“工完、料净、场清”            |

旁站监理人员（签名）：孙金志

作业负责人（签名）：王