

安全旁站监理记录

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
 编号 ZHJL-JDF-001

现场工作内容		运输砼		
作业地点		1、5 号楼中间		
作业项目主要风险分析		起吊砼，每次约 500Kg；吊车为 35 t 起吊器具检查，安全防护用品到位。		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	分包负责人到位，配安全员一人，施工人员 26 人，佩戴安全帽		
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。		
	安全措施	能满足。		
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。
	整改结果：无			复验意见：无
旁站 时间	开始	2019 年 9 月 26 日 8 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 9 月 26 日 17 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
 2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

监理旁站照片：

