

安全旁站监理记录表

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JAQ2-ZHJL-001

现场工作内容		电缆敷设		
作业地点		项目现场		
作业项目 主要危险分析		高空坠落——吊车所吊装材料。		
		机械设备——吊车作业范围半径内		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工单位项目部对工人进行安全技术交底。 施工人员共计 10 人，一个专职安全员，一个指挥员。 有专职管理人员现场监督。		
	平面 布置	作业区拉设警戒线，悬挂警戒标志牌。 现场配置在有效期内合格的灭火器。		
	安全 措施	工人均已规范使用安全帽。 所有人员离开吊车作业半径内。 吊车作业区域警戒线设置。		
现场 主要 问题	安全警戒设置不及时。 个别工人未带安全帽。		监理 有关 措施	口头提出。
	整改结果： 已改正。			复验意见： 已改正，符合要求。
旁站 时间	开始	2019 年 10 月 27 日 9 时 00 分	对应 作业	班前交底，开始施工
	结束	2019 年 10 月 27 日 4 时 30 分		清理现场，完成撤场

旁站监理人员（签名）：

唐明

施工负责人（签名）：

刘德兴



扫描全能王 创建