

安全旁站监理记录表

工程名称：八顺、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDYGFFPXM-2-851-4-1-1

现场工作内容	联合松树村支架吊装		
作业地点			
作业项目 主要风险分析	信号员：警示带；安全帽；屋面堆放；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	6名施工人员及1名吊装车司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，	
现场主要问题	路面可能经过车辆；信号员未持证		监理 有关 措施 复验意见： 监理要求信号员必须持证 上岗
	整改结果： 要求施工方需要有信号员指挥证；		
旁站 时间	开始	2019年10月04日13时	对应 作业
	结束	2019年10月04日17时	

旁站监理人员（签名）：秦强

作业负责人（签名）：周林

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

2019.10.4