

安全旁站监理记录表

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFFPXM-2-851-4-1-2

现场工作内容	团结村支架吊装		
作业地点			
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；屋面堆放；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员及 1 名吊装车司机； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，	
现场主要问题	现场需施工单位将周围安全警示带拉好。		监理 有关 措施
	整改结果： 要求施工方需要有信号员指挥证；		
旁站 时间	开始	2019 年 10 月 28 日 13 时	对应 作业
	结束	2019 年 10 月 28 日 17 时	
		复验意见：	无

旁站监理人员（签名）：张纪

作业负责人（签名）：孙中祇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。