

安全旁站监理记录表

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFFPXM-2-851-4-1-3

现场工作内容	坝者村立柱基础焊接		
作业地点	 		
作业项目 主要危险分析	安全帽；电缆线		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	3 名施工人员及 1 名管理人员； 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	电线禁止私拉乱接	
现场主要问题	现场需施工单位将周围安全警示带拉好。		监理 有关 措施 复验意见： 无
旁站 时间	开始	2019 年 10 月 29 日 9 时	对应 作业
	结束	2019 年 10 月 28 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：苏航

作业负责人（签名）：林冲

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。