



安全旁站监理记录表

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFFPXM-2-851-4-1-4

现场工作内容	麦浪村支架焊接			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	安全帽；电缆线；脚手架			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员，管理人员 1 人 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	电缆线禁止私拉乱接，脚手架作业时注意防滑，		
现场主要问题	现场需施工单位将周围安全警示带拉好。		监理 有关 措施	
				复验意见： 
旁站 时间	开始	2019 年 10 月 29 日 09 时		对应 作业
	结束	2019 年 10 月 29 日 11 时		

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。