

# 安全旁站监理记录表

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-016

|                                  |                |                                                          |              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 现场工作内容                           |                | 光伏组件进场卸车                                                 |              |
| 作业地点                             |                | 光伏材料堆放区                                                  |              |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                | 叉车司机及施工人员的施工安全                                           |              |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理       | 现场监理旁站人员及施工单位管理人员 1 人，施工人员 3 人；已将现场施工安全技术重点及安全防范向施工人员交底。 |              |
|                                  | 平面<br>布置       | 施工作业区为材料放置点，各类施工机械、工器具设置符合安全文明施工标准化管理规定。                 |              |
|                                  | 安全<br>措施       | 入场施工人员必须佩戴安全帽；<br>材料堆放区域必须拉设警戒线，严禁无关人员进入；                |              |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 指挥人员未佩戴安全帽     |                                                          | 暂时停止施工，立即整改  |
|                                  | 整改结果：<br>已整改完成 |                                                          | 复验意见：<br>合格。 |
| 旁站<br>时间                         | 开始             | 2020年04月03日 8 时 0 分                                      | 对应<br>作业     |
|                                  | 结束             | 2020年04月03日 12 时 0 分                                     |              |
|                                  |                | 现场物料混乱，人员分工不明                                            |              |
|                                  |                | 物料码放整齐，人员安排明确                                            |              |

旁站监理人员（签名）：

李海东

作业负责人（签名）：

李海东

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建