

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQPZ-001

|                 |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 现场工作内容          | 1#2#3#4#5#6#厂房仓库钢结构加固斜支撑焊接                                                                               |                                                                                                    |                                                  |
| 作业地点            |  <p>1#2#3#4#5#6#厂房</p> |                                                                                                    |                                                  |
| 作业项目<br>主要危险分析  | 安全员; 警示带; 安全帽; 安全带; 高空作业; 电焊作业;                                                                          |                                                                                                    |                                                  |
| 施工现场安全文明施工评价    | 组织管理                                                                                                     | 15 名施工人员及 10 台升降机; 安全员 3 人; 管理人员 2 人;<br>施工人员到场后, 由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。                       |                                                  |
|                 | 平面布置                                                                                                     | 水泥地面; 仓房货物加盖防火布;                                                                                   |                                                  |
|                 | 安全措施                                                                                                     | 设置警示带, 工人佩戴安全帽, 工人系好安全带。每台升降机上配备灭火器; 安全员配备灭火器; 各种机械设备和电焊作业严禁无证人员操作, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换, 严禁吊车升降机作业。 |                                                  |
| 现场主要问题          | 现场货物较多, 电焊作业易产生明火, 引发火灾, 现场防火措施不到位; 钢结构加固属于高空作业, 部分施工人员未系安全带                                             |                                                                                                    | 监理有关措施<br><br>要求增加防火布, 灭火器<br>防止火灾, 高空作业人员必须系安全带 |
|                 | 整改结果:<br>要求施工方增加防火布, 灭火器等防止引发火灾<br>高空施工人员必须系安全带                                                          |                                                                                                    | 复验意见:<br><br>符合要求                                |
| 旁站时间            | 开始                                                                                                       | 2019 年 10 月 20 日 9 时                                                                               | 对应作业                                             |
|                 | 结束                                                                                                       | 2019 年 10 月 20 日 12 时                                                                              |                                                  |
| 旁站监理人员(签名): 何树林 |                                                                                                          | 作业负责人(签名): 马开凤                                                                                     |                                                  |

注: 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。



扫描全能王 创建