

## 旁站监理记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

编号：WLHT-AQPZ-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 日期及天气：2019 年 11 月 20 日    晴    -3—-13℃                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工单位：环联巨能电力工程设计有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区组件及箱变进场                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 旁站监理开始时间：14: 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旁站监理结束时间：15: 20     |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工单位施工人员 7 人，安全员 1 人，技术员 1 人。</li> <li>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</li> <li>3、现场安全文明施工情况较好，安全文明标志标牌齐全。</li> </ol> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> |                     |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：</p> <p>处理情况：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>旁站监理人员（签字）：张高</span> <span>2019 年 11 月 20 日</span> </div>                                                                                                                                                                                                     |                     |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。