

旁站监理记录（安全）

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：HNGF-B12- 001

现场工作内容	组件材料吊卸		
作业地点	光伏区料区		
作业项目 主要危险 分析	1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、 吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、 吊车支撑平稳。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止吊绳卡断。 3、吊装过程中一端要用溜绳控制方向，待距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：无	监理 有关 措施	监理指令：无
	整改结果：无		复查意见：
旁站时间	开始	2019 年 12 月 28 日 09 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 12 月 28 日 12 时 00 分	
项目部： <u>湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部</u> 质检员：_____		项目监理机构： <u>常州正衡电力工程监理有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目监理项目部</u> 旁站监理人员：_____	
年 月 日		年 月 日	

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构 1 份、承包单位存____份。