

## 安全旁站监理记录

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号 ZHJL-SG-001

|                                  |          |                                            |                |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|
| 现场工作内容                           |          | 凛托吊装                                       |                |
| 作业地点                             |          | 一号楼西侧                                      |                |
| 作业项目主要危险分析                       |          | 起吊砣， 每次约 500Kg； 吊车为 35 t 起吊器具检查， 安全防护用品到位。 |                |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理 | 分包负责人到位， 配安全员一人， 施工人员 3 人， 佩戴安全帽           |                |
|                                  | 平面<br>布置 | 现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。                        |                |
|                                  | 安全<br>措施 | 能满足。                                       |                |
| 现场主<br>要问题                       | 无        |                                            | 监理<br>有关<br>措施 |
|                                  | 整改结果：无   |                                            | 复验意见：无         |
| 旁站<br>时间                         | 开始       | 2019 年 12 月 4 日 2 时 00 分                   | 对应<br>作业       |
|                                  | 结束       | 2019 年 12 月 4 日 17 时 00 分                  |                |
|                                  |          | 正常                                         |                |
|                                  |          | 正常                                         |                |

旁站监理人员（签名）：韩建波

作业负责人（签名）：叶时明

- 注
1. 记录由旁站监理人员填写。
  2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。