

安全旁站监理记录表

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-CDXD-PZJL-001

现场工作内容		夹具、导轨		
作业地点		普洛斯物流园区内		
作业项目 主要危险分析		吊运中可能存在掉落, 对厂区工作人员经过造成伤害; 屋面集中堆放加大屋面的承受力;		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	监理单位、总包单位、施工单位现场安全员到场		
	平面 布置	对起吊区域拉好警示带; 屋面找好主梁位置、人员配备到齐;		
	安全 措施	施工人员安全佩戴正确; 施工区域警示带来好; 吊带、吊钩检查完好;		
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	无	
	整改结果: 无		复验意见: 无	
旁站 时间	开始	2020.4.14 8:00	对应	警示带已经拉好
	结束	2020.4.14 11:00	作业	现场垃圾清理干净

旁站监理人员 (签名): 杨光林
2020.4.14

作业负责人 (签名): 罗浩佳, 2020.4.14

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。