

# 安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MW 分布式光伏发电项目

编号: 01

|                                  |                              |                                                           |                              |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 现场工作内容                           |                              | 支架吊装旁站                                                    |                              |
| 作业地点                             |                              | 2#3#车间吊装                                                  |                              |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                              | 高处坠落、倾覆、物体打击、                                             |                              |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                     | 工程材料吊装专项方案已经批准。<br>工作票已签发, 安全技术已交底, 施工人员已有登高证, 管理人员在岗位监护。 |                              |
|                                  | 平面<br>布置                     | 吊装范围内已拉警戒线, 警示标志已竖在明显地方, 安排专人安全防护。                        |                              |
|                                  | 安全<br>措施                     | 检查安全帽、施工范内设置警戒线。检查吊车运行, 起吊等性能良好。                          |                              |
| 现场<br>主要<br>问题                   | 1,发现局部警戒线局部未好拉               |                                                           | 1,现场督促整改, 警戒线已拉好             |
|                                  | 整改结果:<br><br>,现场督促整改, 警戒线已拉好 |                                                           | 复验意见:<br><br>,现场督促整改, 警戒线已拉好 |
| 旁站<br>时间                         | 开始                           | 2020 年 04 月 01 日 06 时 30 分                                | 对应<br>作业                     |
|                                  | 结束                           | 2019 年 04 月 01 日 18 时 00 分                                |                              |
|                                  |                              |                                                           | 正常                           |
|                                  |                              |                                                           | 正常                           |

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

吊运组件

