

安全旁站监理记录表

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项

编号:

JXM9-JL01-AQ-015

现场工作内容		N21 铁塔组立	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位,机械准备到位; 2、吊装方案已制定,并已进行安全技术交底; 3、安全负责人已到位,并配有专人指挥;	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理,能满足施工安全要求,安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求; 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜; 3、吊车使用中回转半径内严禁站人; 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装; 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具; 6、现场设置警示牌,严禁无关人员进入现场。	
现场 主要 问题	现场有个别人员未佩戴安全帽		监理有 关措施
	整改结果: 已整改		
旁站 时间	开始	2020 年 04 月 06 日 08 时 00 分	对应 作业
	结束	2020 年 04 月 06 日 18 时 10 分	
			铁塔组立开始
			铁塔组立结束

旁站监理人员(签名): 史光辉

作业负责人(签名): 黄路平

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建