

安全旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项 编号：JXM9-JL01-AQ-075





现场工作内容		综合楼框架组装吊装			
作业地点		升压站			
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；			
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。			
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。			
现场主要问题	无		监理有关措施	无	
	整改结果：无			复验意见：无	
旁站时间	开始	2020 年 05 月 16 日 8 时 10 分		对应作业	综合楼框架组装吊装开始
	结束	2020 年 05 月 16 日 18 时 30 分			综合楼框架组装吊装结束

旁站监理人员（签名）：史光军 作业负责人（签名）：池胜海

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。





扫描全能王 创建