

安全旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-AQ-089

现场工作内容		组件到货卸车		
作业地点		材料堆放场		
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；		
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。		
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。		
现场主要问题	无	监理有关措施	无	
	整改结果：无		复验意见：无	
旁站时间	开始	2020 年 05 月 30 日 7 时 50 分	对应作业	组件吊装开始
	结束	2020 年 05 月 30 日 16 时 50 分		组件吊装结束




旁站监理人员（签名）：史见辉 作业负责人（签名）：葛祥勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建



1. 本工程为新建工程，所有材料均须符合设计要求，并经监理工程师验收合格后方可使用。
 2. 施工过程中，应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，不得擅自更改。
 3. 施工过程中，应做好安全防护措施，确保施工安全。
 4. 施工过程中，应做好环境保护工作，不得随意丢弃垃圾。
 5. 施工过程中，应做好文明施工工作，保持施工现场整洁。

施工单位：XXX有限公司
 项目经理：XXX
 技术负责人：XXX
 安全员：XXX
 质检员：XXX
 材料员：XXX
 施工员：XXX
 测量员：XXX
 试验员：XXX
 资料员：XXX

