

安全旁站监理记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-AQ-091

现场工作内容		支架到货卸车	
作业地点		材料堆放场	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全 文明施工评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 6、现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果：无		复验意见：无
旁站时间	开始	2020 年 05 月 31 日 16 时 00 分	对应作业
	结束	2020 年 05 月 31 日 18 时 00 分	
		支架吊装开始	
		支架吊装结束	

旁站监理人员（签名）：张光辉

作业负责人（签名）：黄祥勇

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



扫描全能王 创建



1. 严格按照设计图纸施工，不得擅自更改。	2. 施工过程中，如发现质量问题，应立即停止施工，并及时上报。
3. 施工过程中，应做好安全防护措施，确保施工安全。	4. 施工过程中，应做好环境保护工作，不得随意丢弃垃圾。
5. 施工过程中，应做好施工进度控制，确保工程按期完工。	6. 施工过程中，应做好成本控制，不得随意增加费用。
7. 施工过程中，应做好质量验收工作，确保工程质量合格。	8. 施工过程中，应做好资料管理工作，确保资料完整。
9. 施工过程中，应做好沟通协调工作，确保各方配合。	10. 施工过程中，应做好总结工作，为后续工程提供经验。
11. 施工过程中，应做好文明施工工作，保持施工现场整洁。	12. 施工过程中，应做好安全交底工作，确保施工人员了解安全要求。
13. 施工过程中，应做好技术交底工作，确保施工人员了解技术要求。	14. 施工过程中，应做好材料管理工作，确保材料质量合格。
15. 施工过程中，应做好设备管理工作，确保设备正常运行。	16. 施工过程中，应做好成品保护工作，防止成品损坏。
17. 施工过程中，应做好竣工验收工作，确保工程符合验收要求。	18. 施工过程中，应做好工程结算工作，确保工程款项及时支付。

